

地域企業・産業資料デジタルアーカイブについて

- (1) このデジタルアーカイブは、東京大学経済学図書館が所蔵する地域企業・産業資料のうち、印刷物および近代の文書類について順次デジタル化をすすめているものです。
- (2) このデジタルアーカイブの利用に際しては「[東京大学経済学図書館電子資料利用規則](#)」に同意したものとみなされます。
- (3) 印刷物など他媒体への使用については、東京大学経済学図書館までお問合せください。
- (4) 画像は白黒です。画像の撮影には文字が視認できるよう十分な注意を払っていますが、資料の欠損、変色、褪色等の劣化や、ノド部分の状態によっては、原本の文字が全て写っていないものがあります。これらについては資料の原形を保つつつ、出来る限りの範囲で撮影したものとして了解下さい。写りの悪い資料については、東京大学経済学部資料室にて、所定の手続きにより原本の閲覧をお願いします。
- (5) 本アーカイブに関する質問等については、東京大学経済学部資料室までお問い合わせ下さい。
- (6) 本デジタルアーカイブの一部は、独立行政法人日本学術振興会平成27年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）課題番号15HP8021の交付を受けて作成しています。

0000 0861

譯

野
本

稿

製鐵研究第一四七號
昭和十一年二月發行別刷

熔鑄爐の長壽法に就て

平川良彦

Ryōichirō Hiraoka

昭和11年3月

熔鑄爐の長壽法に就て

熔鑄爐の長壽法に就て

工學博士 平川良彦

目

次

I 緒 言	
II 爐壁煉瓦の侵蝕原因	
(イ) 衝撃の影響	(ロ) カーボンデボージョンの影響
(ハ) 荷重に依る軟化の影響	(ニ) 摩擦に依る影響
(ホ) 煙又は瓦斯に依る影響	(ヘ) 鑄滓の影響
(ト) 熱の影響	
III 爐頂の保護法と實驗の結果	IV 爐腹部の保護法と實驗の結果
V 灰塵部の保護法と實驗の結果	VI 爐底部の保護法と實驗の結果
VII 爐底破損の場合に於ける手當法	VIII 結 言

I 緒 言

熔鑄爐の壽命が製銑作業上經濟的に重大なる影響があり、從つて其の壽命を長くする事が學界に於ける研究題目となつて居る事は周知の事實であるが、今日迄爐の壽命を支配して居る爐壁煉瓦の浸蝕豫防法に就ては爐頂は別として唯爐壁を薄くするか、クーリングボックス又はクーリングパイプ等を挿入し水にて冷却する方法に限られ、其の他の方法に依る研究殊に實際の熔鑄爐に就ての研究は殆んど發表されて居ない様である。

熔鑄爐の壽命は大體に於て緩操業法即ち出銑量の少ない場合には長く、急速操業法即ち出銑量を増加すれば増加するほど短くなるのが普通である。獨逸の最も急操業法をやつて居る熔鑄爐では其の壽命は4年乃至7年半高々5年位になつて居り、八幡製鐵所に於ても出銑量の増加するに従ひ一時上述の傾向が著しく表われて獨逸の例と大差ない状態になつたのであるが、最近は爐頂部、爐腹部、爐底部等に於ける侵蝕豫防法の實施に依り、其の壽命は非常に長くなり、獨逸の場合に於ける殆んど2倍位になつて居るのである。勿論之は煉瓦の質の良くなつて居る事も一因であると考へて居るのであるが煉瓦の質は別として、今日迄著者が多年實際の熔鑄爐に就て實施し、研究して來た上述の各部に於ける爐壁煉瓦の侵蝕豫防法の大體と實驗結果を述べて御参考にも供し又御指導をも仰ぎたい希望である。

II 爐壁煉瓦の侵蝕原因

今日迄熔鑄爐の爐壁煉瓦の侵蝕原因に就て多くの學者、技術者等に依つて研究されて居り、其

..... (1)

の種類は非常の多數のものであるが、著者の考へでは其の原因を大別して次の三つに分類する事が出来る。考へて居る即ち爐頂部に於ける主として裝入物の衝撃に依る機械的侵蝕作用、爐腹部に於ける主として上昇瓦斯に依るカーボンデポジションと荷重に依る煉瓦の軟化並に裝入物からの摩擦に依る侵蝕作用、朝顔部並に爐底部に於ける主として焰、瓦斯、鐵滓、熱等に依る侵蝕作用等である。

(イ) 衝 撃 の 影 韻

耐火煉瓦の衝撃に對する研究に就ては V. Bodin は 800°C 附近と 1,200°C 以上に於て最も弱いと云ひ又 M. Gary は 1,000°C に於て最も強いと發表して居る。A. S. Watts は 1,200°C 附近に於て弱い現象の起るのは Silmanite の晶出に依る云ふて居る。然し實際の熔鐵爐に於ては特別な場合を除き爐頂部は斯る高溫度に達する事は無いので熱の影響はあまり受けず瓦斯の影響は勿論受けるのであるが主として裝入物よりの衝撃に依り機械的に摩滅崩壊して侵蝕されるものと考へて居る。

(ロ) カーボンデポジションの影響

耐火煉瓦の崩壊に對する一酸化炭素 (CO) の影響に就ては多くの學者に依つて研究されて居り L. Rothian Bell は Fe_2O_3 が一酸化炭素に依つて還元され 150°C 乃至 900°C に於てカーボンデポジション (Carbon deposition) を起し其の最も起り易い温度は 417°C であると發表し、Bernhard Ossan は此の温度を 430°C 乃至 500°C と云ひ、又 Nesbit & Bell は 420°C 乃至 470°C であつて若し煉瓦中に遊離したる又は遊離し易き Fe_2O_3 が存在する場合上述の温度に於て煉瓦の表面を CO が通過するに盛んにカーボンデポジションを起して其の表面に沈積し此の反応が煉瓦中に起る時は沈積する炭素よりの内部歪に依りて煉瓦は崩壊する云ふて居る。其の他種々の研究が發表されて居るのであるが之を要するにカーボンデポジションは $2 \text{CO} = \text{CO}_2 + \text{C}$ の反応式に依りて起り其の反応は煉瓦並に酸化鐵等の觸媒に依りて促進され即ち煉瓦中に熔鐵爐瓦斯が侵入する場合瓦斯中の CO は 400°C 乃至 500°C 附近に於て Fe_2O_3 を還元すると同時に分解されて炭素を沈積し其の内部歪に依りて煉瓦は崩壊される理であつてカーボンデポジションが爐壁侵蝕の一原因である事は明かである。

(ハ) 荷重に依る軟化の影響

耐火煉瓦の荷重に依る影響に就ては Bremiger & Brown 及び J. W. Mellor 等に依り研究されて居るのであるが、第 1 圖並に第 2 圖に示せる通り田所博士の研究に依り初めて耐火煉瓦は荷重を増せば増すほど又加熱温度が緩慢になればなるほど其の軟化温度は著しく低下することが明かになった。それで荷重最大なる爐腹部の煉瓦壁は低溫度にも係らず軟化する理である。又 Siemrin & F. Carlsson は煉瓦中に Fe_2O_3 が増加するに其軟化温度を下げる云ふて居るから煉瓦中の Fe_2O_3


昭和 11 年 2 月

熔 鐵 爐 の 長壽 法 に 就 て

は前述の通りカーボンデポジションを助長し且つ其の軟化温度をも下げるわけであるから絶対禁物であると考へて居る。


第 1 圖 シヤモット煉瓦試験

荷重一定なる時加熱速度と軟化點の關係



第 2 圖 シヤモット煉瓦試験

加熱速度を一定にして荷重を變化する時の軟化温度との關係



(ニ) 摩 擦 に 依 る 影 韻

耐火煉瓦の摩擦に依る影響に就ては殆んど研究されて居ない様である。殊に熔鐵爐の裝入物に依る爐壁煉瓦の摩擦に就ては全く研究されて居ない様である。然るに著者の研究即ち硝子製熔鐵爐模型内に於ける裝入物の降下状態の研究に依り裝入物より起る爐壁の摩擦はシャフトの下部が最大であつてシャフト、テングルが小さくなればなるほど其の摩擦は減少しシャフト、アングルが 84 度以下になれば摩擦は殆んど無くなる事が明かになつた。加ふるに爐内に於て裝入物の軟化より生ずる軟化體の構成は朝顔部に限られて起り從つて裝入物の降下は全く軟化體の變形度に依つて起るのであるから特別の場合を除き朝顔部の爐壁は裝入物よりの摩擦は受け無い理である。それで田所博士の荷重に依る軟化状態の研究と著者の硝子製熔鐵爐模型内に於ける裝入物の降下状態の研究より類推して今日迄學界に於て重大なる疑問として残されて居た所謂爐腹部の煉瓦壁が可なり低溫度なるにも係らずかへつて高溫度に於ける朝顔部の煉瓦壁より急激に侵蝕されて薄くなる原因が明かになつた理である。

(ホ) 焰叉は瓦斯に 依 る 影 韻

熔鐵爐の爐壁煉瓦は如何に念入りに積んで居ても吹入後其の目地は大抵の場合肌離れを生じ殊に

バンド式の爐壁に於ては爐況に依り朝顔部より盛んに烟及び瓦斯の洩れる場合があり爐が古くなるとシヤフトの上部又は下部等の目地より盛んに烟及び瓦斯を噴出して其の間隙を増大し爐壁が烈しく侵蝕される事がある。之は全く烟及び瓦斯に依つて爐壁部が熱せられ瓦斯中の CO に依るカーボンデボジションを助長し SO₂ 等の影響を受けて煉瓦が崩壊になる結果である。


(へ) 鐵滓の影響

焙鑄爐に使用する耐火煉瓦は酸性であるから高溫度に於て礦基性の鐵滓に觸れると侵蝕され殊に煉瓦の質が粗にして氣孔多く目地が不完全なる場合は鐵滓の侵潤容易となりて侵蝕作用は烈しくなる理である。若し鐵滓が煉瓦の中に侵入すると煉瓦の軟化點は 1,700°C より 1,400°C に低下して侵蝕し易くなる。G. Rigg は云ふて居る、それで朝顔部以下の煉瓦は質密にして目地を無くする事が理想的である。

(ト) 热の影響

耐火煉瓦は熱に依り膨脹するが高溫度になるとかへつて収縮する、八幡製鐵所製の耐火煉瓦は田所博士の研究に依るところ第 3 圖に示せる通り 1,350°C 位より収縮するので從つて焙鑄爐に使用する場

第 3 圖 シヤモツト煉瓦試験
加热による膨脹収縮関係(熔鑄爐々底煉瓦)



す收縮し如何に念入りに積んで殆んど目地を無くして置いても吹入後は煉瓦と煉瓦との間には必ず多少の間隙を生ずる理で殊に爐が古くなればなるほど間隙は大きくなり從つて焙鑄は其の間隙を侵透して爐底外周の鐵物板又は鋼板等に達して爐底破損の原因となるのである。

III 爐頂の保護法と實驗の結果

從來八幡製鐵所に於ける焙鑄爐の爐頂部は裝入物よりの衝擊に對する侵蝕豫防法として其の上端


..... (4)

昭和 11 年月

熔鑄爐の長壽法に就て

より約 2 米位迄の内壁は第 4 圖 (A) に示せる通り多數の小形鐵物板を煉瓦の間に連續挿入して築造して居たのであるが爐が古くなると漸次爐頂部より瓦斯の漏洩甚くなり遂には煙造作事があるので著者は操業中何とかして鐵物板の變化状態を知り度い希望であつたが鐵物板はコーニ即ち裝入鐘の下部になつて居るのであるから列へ休風しても瓦斯の上昇に依り如何ともすることが出来なかつた。それで吹下して後爐頂を見るに何れの焙鑄爐に於ても上述の保護鐵物板は下部尖端より三分の 2 位迄の間は裝入物よりの衝擊に依り煉瓦壁の崩壊と共に全く爐内に落下溶解して殆んど其の痕跡を止めないのが普通であつた、加ふるに上端即ち衝撃を受けない部分に残存せる鐵物板も全く酸化して居り其の厚さは新設當時の約 2 倍強になつて居る事を發見した。第 4 圖 (A) に示せる通り鐵物板は夫々煉瓦の間に挿入されて居り而も酸化に依り非常に膨脹するのであるから從つて煉

第 4 圖 爐頂保護金物縦断面



瓦は崩弱となり、目地はゆるみ、瓦斯や煙の誘導を助長して其の影響一層大となり煉瓦壁の崩壊と共に爐内に落下するのである。それで小形鐵物板の酸化による膨脹を極力減ずる目的で第 4 圖 (B) に示せる通り縦に 6 枚乃至 8 枚の大形保護鐵物板を連結使用して上下両端

並に中央部よりの突起部だけ煉瓦壁の間に挿入する様にした。上述の大形保護鐵物板は先づ初めに第 4 圖 (B) の如くして使用した。操業中同鐵物板の下部突起部の外周に於ける煉瓦は漸次押し出され遂には 1 時以上にも達する様になつた。それで之は全く突起部の酸化膨脹に依るものと考へ次には第 4 圖 (C) の如く突起部を煉瓦の外周に達せしむる様にした、かくして吹下し後鐵物板の下部尖端は稀れにはクラック(龜裂)を生じ一部分破損落下して居る事を發見したので最近は第 4 圖 (D) の如く下部を厚くし若しクラックが來ても爐内への落下を防ぐ爲めに煉瓦壁中に於てバー(金棒)にて連結する様にして居る。實際の焙鑄爐に於ける (B) (C) 等の實驗に

..... (5)

より爐頂部は操業が例へ長期に涉り獨逸なさの2倍位に達しても第4圖(D)の如く厚き大形錫物板にて保護すれば操業中は完全に保護し得るものと考へて居る。第4圖(E)は歐米等に於て最近使用されてゐる爐頂の保護金物であるが保護錫物板の小形にして煉瓦内に挿入され居る状態は全く第4圖(A)と同様であるから錫物板の酸化膨脹に依る煉瓦への影響は又同じわけである。

煉瓦壁の外周がバンド式の場合は鐵皮式のものに比し瓦斯の漏洩熱の移動等甚しく從つて保護錫物板の酸化膨脹等に依る影響は鐵皮式よりバンド式の方が遙かに大なるわけである。唯第4圖(E)の(A)に異なる點は各錫物板の突起部が炉々煉瓦中に支へられて居る事である。然るに錫物板の酸化膨脹に依り煉瓦が崩弱になる事は明かであり殊にバンド式の場合には第4圖(E)は(A)と大差なきものと考へて居る。昨夏來所された獨逸の有名なる設計家ウォルフ博士の話に依るに最近に於ても獨逸に於ては熔鐵爐の壽命は爐頂部及び爐腹部の侵蝕状態に支配せられ長くて5年位であると云ふて居るのを見ても(E)に示せる保護方法があまり有効でない事が想像されるわけである。

IV 爐腹部の保護法と實驗の結果

熔鐵爐の爐腹部は朝顔部より遙かに低熱なるにも係らずかへつて速かに侵蝕されて薄くなり從つて熔鐵爐の壽命が爐腹部の侵蝕状態の如何に依つて決定せらるゝ事は我が八幡製鐵所に於ては勿論獨逸なさに於ても全く同様であるが其原因は不明にして今日迄學界に於ける一大疑問として残されて居り、爐腹部の侵蝕は唯簡単にカーボンデボージョンミ熱に依る熔融が其の主要原因であるとの考へから英、米、獨、露等に於ては勿論世界各國何れの熔鐵爐に於ても爐腹部は爐壁を薄くしクリーリングボックス又はクリーリングパイプ等を挿入し水にて冷却して居るのであるがさうしても其の侵蝕を防ぐ事は出来ないのである、然るに前述の通り著者の研究に依り裝入物からの摩擦は爐腹部即ちシャフトの下部が最大であり、加ふるにシャフトの下部は自己荷重のみならず裝入物の摩擦から起る荷重も加わり從つて田所博士の研究に依り煉瓦壁の軟化溫度は著しく低下するわけで爐腹部が急激に侵蝕されるのは當然である。爐壁を薄くする事は結局煉瓦壁の局部的膨縮度を大ならしめ煉瓦の崩弱を來たし、爐が古くなりて爐壁が薄くなればなるほど上述の傾向は大となり煉瓦壁の軟化溫度を低下し其の侵蝕を誘導助長するわけである。それで爐壁を薄くしクリーリングボックス又はクリーリングパイプ等を挿入し水にて冷却する事は爐腹部の侵蝕豫防法として何等効果なきのみならず、かへつて煉瓦壁の軟化溫度を低下し局部的膨縮度を大ならしめて爐壁侵蝕の原因になるものと考へて居る。上述の理由に依り著者は爐腹部の侵蝕豫防法としてクリーリングボックス又はクリーリングパイプ等を挿入する必要なくむしろ之を除きて局部的冷却に起因する煉瓦の膨縮を防ぎシャフトの上半部は爐壁を薄くし、下半部はなるべく厚くして爐腹部の爐壁が其の単位面積に受ける荷重を

..... (6)

昭和11年2月

熔鐵爐の長壽法に就て


減じて其の軟化溫度を高め裝入物からの摩擦に對する抵抗力を増す事が最善の方法であると考へ第5圖乃至第9圖等に示せる通り大正13年9月23日吹入をやりし八幡製鐵所の第1熔鐵爐を始めとし總べての熔鐵爐を其の煉瓦壁には全くクリーリングボックスを挿入せず爐腹部の煉瓦壁を250mm乃至350mm厚くし其の外周は第2熔鐵爐よりバンド式を鐵皮式に改めて操業し、昭和5年12月減產の場合特に吹止めし第1及び第2の兩熔鐵爐を始めとし續いて第3、第6等の熔鐵爐を吹止め昭和9年12月末吹止めし第4熔鐵爐を最後とし第5圖乃至第9圖等に示せる通り夫々實驗の結果を明かにする事が出來た。若し第5圖乃至第9圖等に示せる通り實驗前の熔鐵爐の如く爐腹部の煉瓦壁を點線にて示せる様に薄くして置いたとすれば操業中既に爐壁煉瓦は殆んど侵蝕し盡され從つて爐の壽命は4年乃至4年半位になり獨逸の例と大差無いわけであるが上述の如く爐壁を厚くして實驗の結果は減產の場合特に吹止めし第1及び第2兩熔鐵爐の場合は勿論吹入後8年3ヶ月にて吹止めし第4熔鐵爐の場合に於ても爐壁は尚ほ400mm以上も残つて居るのであるから其の壽命は獨逸の2倍否其れ以上にも達するわけである。爐腹部の外周はバンド式より鐵皮式の方遙かに有効である、バンド式の場合には吹入後間もなく煉瓦は肌離れを生じ瓦斯の漏洩熱の移動等を誘導して外壁の

第5圖 第1熔鐵爐爐壁侵蝕狀態

吹入 大正13年9月23日 (使用期間6年3ヶ月)
吹止 昭和5年12月26日

第6圖 第2熔鐵爐爐壁侵蝕狀態

吹入 大正14年1月6日 (使用期間6ヶ月)
吹止 昭和5年12月5日



..... (7)

製 鐵 研 究


No. 147

温度を高め従つてカーボンデボジションを助長して煉瓦の崩壊を來すのみならず爐が古くなり爐壁が薄くなれば煉瓦壁は自己荷重に絶へずシヤフトは傾斜するか又は壓縮され遂ひに吹止めの已むなきに至るからである。それで唯爐腹部の煉瓦壁を厚くし外周を鐵皮にすれば爐腹部の壽命を如何様にも長くする事が出来るわけであり此の事實は今迄の學説を覆へす事になり實に重大なる發見であることを考へて居る。


V 朝顔部の保護法と實驗の結果

朝顔部の侵蝕作用は前述の通り主として鐵滓と熱さに依るのであるから八幡製鐵所に於ては第10圖(b)に示せる通り爐壁はバンド式にしてクーリングボックスを挿入し水にて冷却し


第7圖 第3熔鐵爐爐壁侵蝕狀態



第8圖 第4熔鐵爐爐壁侵蝕狀態



第9圖 第6熔鐵爐爐壁侵蝕狀態



..... (8)

昭和11年2月

熔鐵爐の長壽法に就て

て居り、獨逸にては唯爐壁を薄くし外周は鐵皮式にして居るのであるが何れの熔鐵爐に於ても實驗の結果朝顔部の壽命は意外に長く未だかつて朝顔部の侵蝕に依り爐を吹止めた例はないのみならず獨逸にては朝顔部は2代も使用した例が多くあるほどの事である。此の事實は實に面白い事であつて今日迄普通考へられて居る侵蝕原因からはどうしても説明する事は出来ないので


ある。朝顔部に於ても尚ほ爐腹部と同様に裝入物からの摩擦が起るものとすれば朝顔部の壽命は爐腹部の壽命より遙かに短くなるわけであるが斯る場合は全く無いのである。それで朝顔部の侵蝕は上述の通り唯爐壁を薄くするか又はクーリングボックスを挿入し水にて冷却する事によりて完全に防ぎ得るのである。之は全く熔鐵爐内に於ける裝入物の降下は著者の所謂朝顔部に生ずる軟化體の變形度に依つて起り從つて朝顔部に於ては裝入物よりの摩擦は殆んど無いからである。

VI 爐底部の保護法と實驗の結果

今日迄爐底部の保護法に就ては世界の學者、技術者等により研究され種々の方法が實施されて居るのであるが爐底の破損を防ぐ事は非常に困難であつてさうしても防ぐ事は出来ないのである。八幡製鐵所に於ける熔鐵爐に於ても又同様であつて第11圖(a)及第12圖(A)に示せる通り從來熔鐵爐の爐底部はフランジを有する厚き錫板にてボルト、ナットに依り連結し強く締め付けて其の上に水をかけ冷却して居たのであるが吹入後2年乃至2年半位を経過するごとに破損しうしても其の破損を防ぐ事は出来なかつたのである。破損の場所は必ず錫板と錫板との繋ぎ目の處に限られて起り殊に熔銑の流れが急激に良くなる場合に破れる事が多かつたから著者は其の原因を次ぎ

第11圖 爐底横断面

八幡製鐵所舊式熔鐵爐(a) 八幡製鐵所新式熔鐵爐(b) 八幡製鐵所新式熔鐵爐(c)




..... (9)

製 鐵 研 究

No. 147

八幡製鐵所新式熔鑄爐(d) 八幡製鐵所洞開熔鑄爐(e) 昭和製鋼所舊500噸熔鑄爐(f)



の如く考へて居る。例へ爐底の煉瓦は如何に念入りに殆んど目地の無い位迄良く積んで居ても前述の通り高溫度に於ては必ず收縮するのであるから煉瓦と煉瓦との間には多少の間隙を生ずるのみならず吹入開始後爐底の煉瓦は直ちに膨脹してボルト、ナットに依り締め付けられて居る部分がウイーグポイント即ち弱點となり從つて其の點より内部に向つて楔状に龜裂を生ずるわけであり、加ふるに爐底の煉瓦は操業中絶へず鍛滓の枝潤に依りて熔融せられ上述の間隙を助長し、爐壁が薄くなればなるほどウイーグポイントの龜裂も又増大して熔鉢は煉瓦の間隙並にウイーグポイントを傳ふて流出し遂には外周の錫物板に達する様になり錫物板は例へ水にて冷却されて居ても熔鉢の接觸せる部分は直ちに過熱されて羽口破損の原因と全く同一原因に依り熔解破損するわけである。それで實際の熔鑄爐に於ける破損の場所並に吹下後に於ける爐底の研究に依り著者は高溫度に於ける煉瓦の收縮と吹入後煉瓦の膨脹より生ずる フランデミフランデ間のウイーグポイントが爐底破損の直接原因であり、錫物板に熔鉢の接觸する事が直接原因であるとの確信を得た。

上述の理由に依り爐底の保護法としては吹入後煉瓦の膨脹による龜裂と操業中高溫度による煉瓦の收縮に起因する間隙等を經て流出する熔鉢が外周の保護錫物板に直接接觸せざる様にする事が最善の方法であるこの考へから第11圖(b), (e), (d) 及第12圖(B), (C), (D) 等に示せる通り外周のフランデ付き錫物板の代りに銅板を使用してウイーグポイントの発生を防ぎ、銅板と爐底煉瓦との間には初めより 50mm ~ 100mm 位迄のクリヤランス即ち間隙を設けて良く掃除し、墨鉛堵塞性の特性からヒントを得て骸炭爐から生ずるレトルトカーボンに少量の水又はタールを加へてスタンプし、圓筒状のカーボン壁を設けて煉瓦の間隙から流出する熔鉢が直接外周の銅板壁に接觸せざる様にした。外周の銅板壁と爐底煉瓦との間にカーボンをスタンプして置くと吹入後爐底の煉瓦は自由に膨脹し而もウイーグポイントの起る恐れが無くなり、例へ收縮に依る煉瓦の間隙より熔鉢が流出して來てもカーボン壁にて遮断され銅板壁に熔鉢の接觸する恐れ全く無くなり、加ふるに外周の銅板壁は水にて冷却されて居るのであるから爐が古くなり煉瓦が全く枝潤し盡されてプラスチ即ち


..... (10)

昭和11年2月

帶 鑄 壓 の 長 蒔 法 に 就 て

第12圖 爐 底 縦 斷 圖


八幡製鐵所舊式熔鑄爐 (A) 八幡製鐵所新式熔鑄爐 (B) 八幡製鐵所新式熔鑄爐 (C)



八幡製鐵所新式熔鑄爐 (D)

八幡製鐵所洞開熔鑄爐 (E)

昭和製鋼所舊 500噸熔鑄爐 (F)



衝風が直接カーボン壁に接觸する迄は爐底は破損しないわけである。それで大正13年9月23日吹入し第1熔鑄爐より始めて第2至第6等の熔鑄爐即ち八幡製鐵所に於ける總べての熔鑄爐に實施して實驗した次第である。

第12圖 (A) (B) (C) (D) 等に示せる通り何れの場合に於ても外周の銅板を水にて冷却する事は勿論であつて (A) の場合には錫板の外周にパイプを取り付け内側に小孔を設けて水を放出せしめて冷却して居たのであるが水をして尚ほ一層良く銅板に接觸させる目的で第12圖 (B) に示せる通り外周の銅板を二重にしてタンク状とし其中に小石を詰め其の上に水を放出せしめて冷却した。


..... (11)

此の方法は爐底の冷却法として最も理想的のものと考へて実施したのであるが萬一破損の場合修繕上の困難に遭遇するものと考へ次ぎには第12圖(C)に示せる通り鋼板の外周に木板製の段階を設けてなるべく水が良く鋼板に接觸する様にした。爐底破損の場合熔銑に依る爆發は水量の多い場合には起らない事が明かになつたから戸畠工場の第2新熔鐵爐に於ては第12圖(D)に示せる通り鋼板の外周に煉瓦壁を設け水を溜めて冷却して居る。然し今日迄の結果から見て第12圖(C)の方法にて充分であり、唯出銑口直下の冷却が困難であるから注意すべきである。

實験の結果は第5圖乃至第9圖等に示せる通りで第4熔鐵爐を除き他の熔鐵爐は吹止迄1回の破損をも見ず第4熔鐵爐に於ても8ヶ年經過後唯1回出銑口の下部が小破損をやつたまで、出銑口の下部さへ良く冷却して置けば例へ爐の壽命が獨逸の2倍に達しても爐底は充分保護し得るものと考へて居る。

第11圖(e)及び第12圖(E)は八幡製鐵所洞岡工場に於ける新設熔鐵爐の爐底保護法を示し、第11圖(f)及び第12圖(F)は昭和製鋼所に於ける舊500噸熔鐵爐の爐底保護法を示したわけで共に歐米に於て最も進歩し且つ理想的爐底保護法と云はれて居り、爐底煉瓦の周囲にはクーリングパイプを鑄込みし厚き鑄鐵製チャックを連結し、其の外周を鋼板にて締め付け水にて冷却して居るのであるが洞岡工場の第1熔鐵爐は吹入後5ヶ年4ヶ月、第2熔鐵爐は吹入後僅かに1ヶ年10ヶ月にて破損して居り、昭和製鋼所の舊500噸熔鐵爐は鋼板の外周を尙ほ厚きコンクリート壁にて巻いて居たにも係らず吹入後僅かに2ヶ年位にて大破し引き續き破損して遂に吹止の已むなきに至つたと聞いて居る、此等の事實から見ても爐底の保護法が如何に困難なものであるかがわかるわけである。

然るに上述の通り外周の鋼板と煉瓦との間に骸炭爐からのレトルトカーボンをスタンプしてカーボン壁を造り、唯水にて外周の鋼板を冷却する事に依り爐底の破損を防ぎ得る事は先進國に於ても未だ氣付かざる點であつて爐底保護法としては實に重大なる發見であると考へて居る。



VII 爐底破損の場合に於ける手當法

若し爐底が破損した場合には直ちに休風し其の破損部をよく掃除して第13圖に示せる通り先づシャモットを充分突込み、其の次に骸炭爐よりのレトルトカーボンを水又はタールにて堅めしものをよく突込み、次ぎにシャモットを突込み、其の次に煉瓦を築造して最後に鋼板をリベットにてさめるか又は熔

..... (12)

昭和11年2月

熔鐵爐の長壽法に就て

接し、其の外周に圖に示せる如く煉瓦壁を設けて水にて冷却すればよいのである。

戸畠作業所に於ける第1熔鐵爐の爐底は建設の場合煉瓦と鋼板との間にカーボンをスタンプせず外周の鋼板に水をかけて冷却して居たのであるが吹立後2年7ヶ月にして出銑口の左側下部が破損し其の後3ヶ月乃至4ヶ月毎に破損して其の破損回數實に11回にも達したのであるが最後に破損部を上述の通りにし、操業法としては破損部直上の窓口を開塞し、出來得る限り銑中の硫黄量を減じて0.02%以下とし其の流動をなるべく悪くして操業して居るのであるが上述の手當法を實施後既に1ヶ年半以上を経過せるにも係らず尙ほ破損しないのである、著者の體験に依る熔鐵の流動が急に良くなる場合破損する事が多いのであるから熔鐵の流動を悪くする事は非常に有効である、例へ低硅素銑を製造して居る場合でも銑中の硫黄を0.03%以下にする墨鉛のセバレーションを激増して流動悪くなるから非常に有効である、それで爐底破損の場合は銑中の硫黄を0.03%以下にして操業する事がよいのである。

VIII 結 言

以上述べし研究と實験の結果より押して熔鐵爐の壽命を優に獨逸の2倍に達せしむる事が出来る理だけで熔鐵爐の長壽法として次の結言に到達した。

(1) 爐頂部の保護法としては小型の保護鑄物板の代りに厚き大型の保護鑄物板を使用し外周はバンド式の代りに鐵皮式にする事。

(2) 爐腹部の保護法としては煉瓦壁を薄くしクーリングボックス又はクーリングパイプ等を挿入する代りにシャフトの上半部は薄く下半部即ち爐腹部は厚くして其の外周はバンド式の代りに鐵皮式にする事。

(3) 爐頸部の保護法としては爐壁にクーリングボックスを挿入して冷却し外周はバンド式又は鐵皮式にする事。

(4) 爐底部の保護法としては爐底の外周は必ずリベットにて鋼板製としクーリングパイプを鑄込めるチャック等を使用する代りに爐底の煉瓦と鋼板との間にカーボンをスタンプしてカーボン壁を造り鋼板の外側は水を出來得る限り均一に接觸せしめて冷却する事。

(5) 侵蝕防護法として煉瓦は Fe_2O_3 を含有せず其の質をなるべく密にし、築造法としては目地を極力細くし且つ目地の數を減する事。

..... (13)